

ALATI ZA DRŽANJE PRIGUŠIVAČA VIBRACIJA - VAG 1.8/2.0 TFSI/TSI REF.: 6345



Općenito

Posebno dizajnirano za fiksiranje lančanika razvodnog lanca prilikom ugradnje i skidanja prigušivača vibracija na VAG 1.8/2.0 TFSi/TSi EA888 motoru.

Primjena: Audi, Seat, Škoda, VW

OEM broj: T10531

Sastav:

- T10531/1 Alat za držanje prigušivača vibracija
- T10531/3 Adapter za alat za držanje lančanika radilice
- T10531/2 Alat za držanje lančanika radilice
- T10531/4 Matica alata za držanje lančanika radilice

Sigurnosni savjeti

Budite oprezni pri radu na vrućim motorima; opasnost od opeklina!

Budite oprezni pri radu na motorima u pogonu. Labava odjeća, alati i druge stvari mogu se zaplesti u rotirajuće dijelove, što može dovesti do ozbiljnih ozljeda. Izvadite ključ za paljenje prije popravka kako se motor ne bi slučajno pokrenuo. Ovaj priručnik je samo kratka informacija i neće zamijeniti priručnik za servis. Uvijek konzultirajte specifičnu servisnu literaturu za informacije o momentima pritezanja, sklopovima i rastavljanjima itd.

Sve navoje održavajte čistima i dobro podmazanima mašću od molibden disulfida.

Oštećenja navoja zbog nepravilne upotrebe ili preopterećenja ne mogu se jamčiti..


Upute

Okrenite motor u GMT na cilindru br. 1.

Držeći remenicu radilice odgovarajućim alatom za držanje, otpustite vijak za pričvršćivanje prigušivača vibracija za 180° (1/2 okreta).

Uklonite 2 vijka za pričvršćivanje prednjeg poklopca motora kako je navedeno u uputama za alat za držanje prigušivača vibracija (A). Upute proizvođača VAG zahtijevaju da se ovi vijci zamijene novima.


UPOZORENJE: Ne uklanjajte vijak bez postavljanja komponente A na mjesto kako je opisano u nastavku.



A - Alat za držanje prigušivača vibracija


Nakon što ste otpustili vijak za pričvršćivanje prigušivača vibracija radilice za 180°, postavite komponente A preko prigušivača vibracija kao što je prikazano i ravnomjerno zategnite 2 vijka za pričvršćivanje tako da alat za držanje bude ravnomjerno postavljen na remenicu. Čvrsto zategnite vijke za pričvršćivanje rukom. Nakon što je komponenta A postavljena, vijak za pričvršćivanje prigušivača može se ukloniti.

NAPOMENA: vijci za pričvršćivanje za A namijenjeni su za uvrtnje u nagnutu prednju stranu motora.




B - Adapter alata za držanje lančanika radilice

Postavite komponentu B kao što je prikazano, provjerite odgovara li veći zub na komponenti B većem zubu na lančaniku radilice kao što je prikazano s X.




C - Alat za držanje lančanika radilice

Olabavite krajnji vijak komponente C tako da se komponente razdvojene stezne čahure potpuno uvuku i umetnite sklop u kraj radilice te ga zavrnite do kraja. Okrenite krajnji vijak u smjeru kazaljke na satu tako da se komponente razdvojene stezne čahure C prošire i prihvate lančanik radilice unutar motora. Sada se komponenta A može ukloniti s prigušivačem vibracija.



D - Matica alata za držanje lančanika radilice

Namjestite maticu alata za držanje D i zategnite je. Ako je potrebno, radilica se sada može sigurno okretati okretanjem većeg šesterokuta D. Motor okrećite samo s uklonjenim svjećicama.



Primjene:

Varijanta		Kodovi motora	
TFSI	1.8	2.0	COND
FlexFuel	BZB	CAWB	CJXA
Hybrid	CDA A	CCZA	CJXE
TFSI FSI	BPU	CBFA	CJXH
TFSI MPI	BYT	CCTA	CHHB
S	CABA	CONB	CHHA
TSI Freetrack	CABB	CDNC	CULA
TSI	CDHA	CFKA	DEDA
TFSI FR	CDHB	CHJA	CAWA
Cupra	CABD	CCZC	CCZD
VRS	DAJB	CPSA	CJKA
RS	CUSA	CESA	CJKB
TFSI 300	CJSB	CETA	CFPA
GSR	CJEB	CNCD	CPLA
GTI FSI	CJEE	CYRB	
TFSI Ultra	CJED	CYRC	
TSI FR	CYGA	CNCE	
X-PERIENCE	DAJA	CYNB	
GTi	CDAB	CYPA	
	CJSC	CULB	
	CGYA	CULC	
		CNCB	
		CWZA	
		CUXF	
		CJXC	
		CJXB	
		CJXG	
		CHHC	
		CCZB	

Primjene:

Proizvođač	Model	Godina
Seat	Altea	2006 - 2015
Skoda	Exeo	2010 - 2013
	biza	2015 - 2017
	Leon	2007 - 2017
	Toledo	2007 - 2017
	Octavia	2007 - 2017
	Superb	2008 - 2017
	Yeti	2009 - 2015
	Audi	A1
A3		2007 - 2017
A4		2007 - 2017
A5		2007 - 2017
A6		2012 - 2017
A7		2014 - 2017
A8		2012 - 2014
Q3		2011 - 2017
05		2008 - 2017
TT		2008 - 2017
Q7		2015 - 2017
S1		2014 - 2017
S3		2013 - 2017
Volkswagen		Passat
	Scirocco	2008 - 2017
	Sharan	2011 - 2017
	Tiguan	2007 - 2016
	Transporter T5	2011 - 2015
	Transporter T6	2015 - 2017
	Amarok	2010 - 2016
	Beetle	2013 - 2017
	CC	2012 - 2015
	Eos	2008 - 2015
	Polo	2014 - 2017
	Touran	2015 - 2017
Gol!	2007 - 2017	