

ALAT ZA MJERENJA BRZINE FORD 2.2 TDCI REF.: 1599




Primjena

Motori: 2.2 TDCi/ ECONetic: GBVAJPF GBVAJQJ GBVAJQW CVF5 CVFF CVR5 CYF4 CYF5 CYFA CYFB CYFC CYFF CYFG CYR5 DRF4 DRF5 DRFA DRFB DRFC DRFE DRFF DRFG DRR5 P8FA P8FB PGFA PGFB QVFA QWFA SRFA SRFB SRFC SRFD SRFE UHFA UHFB UHR5 USR6 UYR6 3.2 TDCi: SA2R SA2S SA2W SAFA SAFB




Artikal	Opis	Kod OEM-a
A	Klin za poravnanje radilice (strana zamašnjaka)	303-698 21-251
B	Alat za blokiranje zupčanika radilice	303-1587
C	Klin za razvod bregaste osovine 6mm (x2)	




Dio C

Alati za blokiranje remenice bregastog vratila, dizajnirani za ugradnju kao što je prikazano, nakon što je motor blokiran na prvom cilindru u GMT-u, pomoću komponente za ugradnju B. Provjerite jesu li oznake na remenici bregastog vratila poravnate kao što je prikazano.



Dio A

Okrenite radilicu dok se oznake na bregastoj osovini ne poravnaju. Uklonite senzor s radilice u GMT i postavite komponentu B kao što je prikazano na slici.



Dio B

Koristi se za poravnavanje remenice radilice tijekom ponovne ugradnje. Postavite kao što je prikazano.