

KOMPLET ZA PROVJERU RAZVODA MOTORA 1.0/1.2 GDI PURETECH PSA REF.:1707



VAŽNO:

PAŽLJIVO PROČITAJTE OVE UPUTE. OBAVEZNO PRIMIJETITE ZAHTJEVE ZA SIGURAN RAD, UPOZORENJA I MJERE OPREZA.



OVAJ PROIZVOD KORISTITE ISPRAVNO, S PAŽNJOM U SVRHU ZA KOJU JE NAMIJENJEN. NEPOŠTOVANJE MOŽE UZROKOVATI OŠTEĆENJE I/ILI TJELESNE OZLJEDE I PONIŠTIT ĆE JAMSTVO.

SIGURNOSNE UPUTE

UPOZORENJE! Osigurajte da se prilikom korištenja alata pridržavate propisa o zdravlju i sigurnosti, lokalnih vlasti i općih propisa o radioničkoj praksi.

*NE koristite alate ako su oštećeni.

- Održavajte alate u dobrom i čistom stanju za najbolje i najsigurnije performanse.
- Ako je vozilo na kojem se radi podignuto, provjerite je li odgovarajuće poduprto osovinским nosačima ili rampama i klinovima.
- Nosite prikladnu odjeću kako biste izbjegli zapinjanje. Nemojte nositi labav nakit i vežite dugu kosu.
- Vodite računa o svim alatima i dijelovima koji se koriste.
- Ako radite s vozila, provjerite je li radno mjesto sigurno i stabilno.
- Nemojte koristiti ovaj alat ako ste umorni ili pod utjecajem alkohola, droga ili opojnih lijekova.
- **VAŽNO:** uvijek se pogledajte servisne upute proizvođača vozila ili vlasnički priručnik kako biste utvrdili trenutni postupak i podatke. Ove upute služe samo kao smjernice.

1. UVOD I SPECIFIKACIJA



Ovaj komplet pruža točnu i brzo učinkovitu metodu provjere zupčastog remena na istrošenost i istežanje.

Istežanje remena može dovesti do netočnog podešavanja vremena bregastog vratila.

Isporučuje se u pjenastoj vrećici s potpunim uputama.

Primjena(e):

Citroen:

Berlingo IV (18-20), C1 II (14-18), C3 III (12-17), C3 IV (16-18), C4 Cactus (14-20), C4 Aircross (18-20), C-Elysee (12-18), DS3 (12-18)

Peugeot:

108 (14-18), 208 (12-21), 2008 (13-21), 301 (12-20), 308 (13-21), 3008 (16-21), 508 (19-21), 5008 (14-21), Partner III (15-18) Partner IV (18-21) Rifter (19-21)

Toyota:

Aygo (14-18)

GM:

Crossland X (17-20), Combo E (18-20), Grandland X (17-20)

Kodovi motora:

1.2 VTi:

1PP(HM01), EB2 (HMZ), EB2DTS(HNY), EB2 (HMW), EB2M (HMY), EB2 (HMZ), EB2DTS(HNY), HMP (EB2FB), HMT(EB2D), HMU(EB2D), HMT (EB2M), HMY (EB2M), HMZ (EB2), HMZ (EB2D), HMZ (EB2F), HMZ (EB2FB)

1.2 E-VTi:

HMZ (EB2F), EB2F (HMZ)

1.2 PureTech THP:

HNZ (EB2DT)

1.2 PureTech VTi:

EB2ADS (HNS), EB2D(HMT), EB2ADJ (HNP), EB2ADT (HNK), EB2ADTX (HNN), EB2DTS (HNW), EB2DTM (HNV), EB2DTSM (HNW), EB2FA (HMR), EB2FAD (HMH), EB2FAD (HMM), EB2DT (HNZ), EB2F (HMX), EB2F (HMT), EB2F(HMZ), EB2DTS(HNY), EB2M(HMY)

OEM alat(i):

Citroen:

0109-6, 0109-2B0109-2C, 0109-2D, 0197-N

Peugeot:

0109-6, 0109-2B0109-2C, 0109-2D, 0197-N

Vauxhall:

EN-52127-2

2. SADRŽAJ

Artikal	Opis	OEM kod
1	Alat za blokiranje radilice	PSA 0197-BZ 0109-2B 0197-N Opel EN-52127-2
2	Alat za provjeru zupčastog remena	PSA G-0109-6 Opel EN-52809
3	Alat za podešavanje bregaste osovine	PSA 0109-2C
4	Alat za podešavanje bregaste osovine	PSA 0109-2D